



Ympäristötarkastaja

21.11.2019

16 §

Päätöksentekijä

Vs. ympäristötarkastaja Anu Rautiala

Asia

OY TEBOIL AB:N KIINTEISTÖLLÄ 851-10-22-4 OSOITTEESSA KEMINTIE 24 SIJAITSEVAN TEBOIL PUDAS -JAKELUASEMAA KOSKEVAN REKISTERÖINTI-ILMOITUKSEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖS KÄSITTELYMAKSUSTA

Esittely

Toiminnanharjoittaja

Oy Teboil Ab
PL 57
01511 Vantaa

Ilmoituksen tekijä: Sari Brusila
c/o Plaza Loiste
Äyritie 20
01510 Vantaa
puh. 040 660 4612

Aseman yhteyshenkilö: Marika Laukkanen
Puh. 016-446 871
tornio@huoltoasemat.teboil.fi

Toiminta ja sen sijainti

Jakeluasematoiminta on alkanut vuonna 1967. Toiminta sijaitsee osoitteessa Kemintie 24, kiinteistöllä 851-10-22-4.

Asemakaavassa tontin kaavamerkintä on LH (huoltoaseman korttelialue).

Ilmoituksen mukaan jakeluaseman tekninen rakenne, polttoaineputkistot, jakelulaitteet, polttoainesäiliöiden täyttöpaikka ja viemärijärjestelmä ovat standardin SFS 3352 version 2004 vaatimusten mukaisia. Jakelualue on standardin SFS 3352 version 2010 vaatimuksen mukainen.

Asemalla on seitsemän polttoainesäiliötä, joiden yhtenlaskettu kokonaistilavuus on 128 m³. Vuonna 1987 on otettu käyttöön viisi säiliötä (16 m³ DI, 16 m³ 95 E, 16 m³ 95 E, 10 m³ PO ja 10 m³ PO), jotka ovat 1-vaippaisia A-luokan ylitäytönestimellä varustettuja säiliötä.

Vuonna 2000 on otettu käyttöön 30 m³:n 95 E ja 30 m³:n DI -säiliöt, jotka ovat 2-vaippaisia ylitäytönestimellä ja vuodonilmaisu -järjestelmällä varustettuja A-luokan säiliötä.

Säiliöt on tarkastettu viimeksi 21.10.2014. Pöytäkirjojen mukaan 1-vaippaisäiliöt suositellaan tarkastettavaksi seuraavan kerran 21.10.2019 mennessä.



Öljyiset jätevedet johdetaan II luokan erottimeen jakelualueelta, säiliöiden täyttöpaikalta sekä tiivistyskerrosten salaojista. Erottimesta poistuvat vedet johdetaan sadevesikaivoon.

Bensiinihöyryt otetaan talteen bensiinisäiliöiden täytön ja asiakas-tankkausten yhteydessä.

Asemalle on laadittu riskienhallintaohjelma sekä huolto- ja kunnossapito-ohjelma. Jakelulaitteiden hätäkatkaisimet tarkastetaan 12 kertaa vuodessa. Öljynerottimien pinnankorkeuden hälyttimet sekä sulkuventtiilikaivon venttiilin toiminta tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa. Polttoainesäiliöiden pinnankorkeuden ja ylitäytönestimien hälyttimet tarkastetaan täytön yhteydessä. Polttonestesäiliöiden vuodonilmaisujärjestelmien hälyttimet tarkastetaan neljä kertaa vuodessa. Jakelu- ja täyttöalueen päällysteen kuntoa tarkastellaan päivittäin.

Öljynerottimen öljytilan täyttymistä ilmoittavan hälytysjärjestelmän sekä säiliöiden vuodonilmaisun valvonta on järjestetty ympärivuorokautisesti. Polttonestesäiliöiden sisällön määrää mitataan ja luovutetun polttonesteen määrästä pidetään kirjaa päivittäin.

Jakeluasemalla pidetään kirjaa hälytyksistä, hälytysjärjestelmien, päällysteiden, säiliöiden ja salaojituksen tarkkailukaivojen tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä, öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja poistetun öljyn ja öljyisen hiekan määrästä, polttonesteiden luovutuksesta ja säiliöiden täytöstä, poikkeuksellisista tilanteista ja onnettomuustilanteista.

Asemanhoitajat tallentavat ylläpitotehtävät aikatauluineen sähköiseen järjestelmään (Fatman Frame).

Ilmoituksen peruste

Polttonesteiden jakeluasemasta, jolle ei tarvita ympäristölupaa, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten (YSL 30, 116 §, liite 2). Valtioneuvoston asetusta nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) tulee noudattaa asetuksen voimaantullessa olemassa olleiden jakeluasemien toimintaan viimeistään 1.1.2020, lukuunottamatta asetuksen 18 §:n 4. momentissa maittuja poikkeuksia, jotka tulevat sovellettavaksi olennaisen muutoksen myötä.

Kyseessä on olemassa olevan jakeluaseman rekisteröinti.

Asian vireilletulo

Asia on tullut vireille 17.9.2019 tehdyllä ilmoituksella.

Asiakirjavalvonta

Säiliöpöytäkirjat on toimitettu viimeisistä tarkastuksista, jotka on tehty 22.10.2014.

Päätös

Ilmoituksen käsittely

Tornion kaupungin ympäristönsuojelu on tarkastanut ilmoituksen ja katsoo sen täyttävän asetuksessa 444/2010 esitetyt vaatimukset ilmoituksen sisällöstä. Jakeluaseman tulee täyttää kaikki asetuksen 444/2010 ympäristönsuojeluvaatimukset siinä esitetyn siirtymäajan puitteissa. (YSL 116, 117, VNA 444/2010)

Tornion kaupungin ympäristönsuojelu rekisteröi ilmoitetun toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Taksan pykälän 3 mukaan rekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu on 540 euroa, mikä vastaa asian käsittelyn kustannuksia. (YsvoT 3 §)

Rekisteröinnistä ja maksupäätöksestä tiedottaminen

Tämä ilmoitus toiminnan rekisteröinnistä ja päätös käsittelymaksusta lähetetään tavallisena kirjeenä ja sähköpostitse Oy Teboil Ab:n ilmoituksen tekijälle Sari Brusilalle sekä aseman yhteyshenkilölle Marika Laukkaselle. Lasku käsittelymaksusta toimitetaan verkkolaskuosoitteeseen Oy Teboil Ab, PL 199, 00026 BASWARE (BAWCF122), verkkolaskuosoite 003701147952, sähköpostiosoite teboil@bscs.basware.com.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014: 11, 22, 30, 116, 117, 205 §, liite 2;
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014: 27 §;
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 444/2010;
Hallintolaki (HL) 434/2003: 2, 5, 20, 22, 23, 31, 43-46, 54, 55, 57, 59 §
Tornion ja Keminmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, voimaantulo 1.6.2019 (YsvoT)

Anu Rautiala
vs. ympäristötarkastaja

JAKELU

Oy Teboil Ab, Sari Brusila, Marika Laukkanen
Meri-Lapin ympäristölautakunta

OIKAISUVAATIMUS

Käsittelymaksuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Käsittelymaksuun ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Rekisteröinnistä ei tehdä hallinnollista päätöstä, joten siihen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Tornion kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Meri-Lapin ympäristölautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Suensaarenkatu 4

95400 Tornio

Sähköposti: kirjaamo@tornio.fi

Puhelinnumero: 016 43 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätös on annettu tiedoksi postitse ja sähköpostitse 21.11.2019